

## 5 Czyszczenie i pielęgnacja



Zasadniczo: Nie należy zwlekać z czyszczeniem. Im więcej czasu upłynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.



Należy uważać, by żadna ciecz nie przedostała się do wnętrza eksponatu.



Działanie środków czystości o nieznanym składzie należy zawsze najpierw wypróbować na powierzchniach w niewidocznym miejscu.

### 5.1 Lekkie zabrudzenia

W większości przypadków do czyszczenia wystarcza wilgotna ścierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego mogą być czyszczone za pomocą antystatycznego środka czyszczącego do tworzywa.

### 5.2 Silne zabrudzenia



Namaczać wodą z mydłem a ostatecznie zmywać wilgotną, nie pozostawiającą śladów ścierką lub wilgotną gąbką. Następnie wytrzeć na sucho.




**Powierzchni z tworzywa sztucznego** nie wycierać na sucho, to zwiększa ilość nagromadzonego kurzu.

### 5.3 Wskazówki dotyczące pielęgnacji

**Guma:** Pocierać gliceryną w celu utrzymania elastyczności.

**Powierzchnie z tworzywa sztucznego:** antystatyczny środek czyszczący do tworzywa sztucznego + środek do pielęgnacji (np. AKU).

## 5.4 Szczególne zabrudzenia

	Tworzywa sztuczne	Powierzchnie zadrukowane	Metal lakierowany	Guma
<b>Uwaga</b> 	Nie wycierać na sucho.	Nie wycierać mocno. Nie używać środków szorujących ani wełny stalowej.	Nie wycierać mocno. Nie używać środków szorujących ani wełny stalowej. Używać miękkich, nie powodujących zadrapań wilgotnych ścierek, szmat lub waty.	
<b>Smar, olej, pomadka do ust, pasta do butów, farba, lakier, tusz, klej</b>	Benzyna do czyszczenia, spirytus mineralny.		Benzyna do czyszczenia, spirytus mineralny <b>Uwaga:</b> nie poddawać długotrwałemu działaniu	Spirytus <b>Uwaga:</b> nie poddawać długotrwałemu działaniu
<b>Guma do żucia</b>	Zamrozić przy pomocy kostek lodu i sprayu schładzającego a następnie zdrapać. Spryskać WD-40 i pozostawić aż zacznie działać a następnie zdrapać. <b>Uwaga:</b> WD-40 może powodować powstawanie plam.	Zamrozić przy pomocy kostek lodu i sprayu schładzającego a następnie zdrapać. Spryskać WD-40 i pozostawić aż zacznie działać a następnie zdrapać. <b>Uwaga:</b> WD-40 może powodować powstawanie plam.	Zamrozić przy pomocy kostek lodu i sprayu schładzającego a następnie zdrapać. Spryskać WD-40 i pozostawić aż zacznie działać a następnie zdrapać. <b>Uwaga:</b> WD-40 może powodować powstawanie plam.	Zamrozić przy pomocy kostek lodu i sprayu schładzającego a następnie zdrapać.
<b>Nie należy nigdy używać!</b> 	Aceton, benzol, chloroform, kwas solny	Rozpuszczalnik	Alkohole, kwaśne lub silnie alkaliczne środki czystości i środki zwilżające	Środki czystości zawierające olej lub benzynę.
<b>Specyficzne</b>			Matowe powierzchnie nabtyszczać pocierając	
<b>Zadrapania</b>			Sztyft do renowacji lakieru	